



急速乾燥炉(大気専用)

ELNAS-460

標準仕様

ゾーン数	加熱5ゾーン
加熱方式	上部熱風＋遠赤外線加熱 下部遠赤外線加熱
最大設定温度	上部 200 °C
ワーク搬送有効幅	50 ～ 460 mm
搬送方式（選択式）	ピンチェーン / メッシュ
搬送速度	0.5 ～ 2.0 m/min
部品有効高さ	上面 100 mm / 下面 100 mm
対応言語	日・英・中・韓
PCコンセント	1 個（100V）
基板乗せ代	4 mm
パスライン	900 ± 20 mm
入力電源	AC 200 V 3 φ 16 kVA 47 A
安定時消費電力	約 3 kW/h
装置寸法	L2,000 × D960 × H1,400mm
装置重量	400 kg

オプション

過昇温防止機構
基板落下センサー
下ヒーター
UPS（無停電電源装置）
循環ファン停止検出センサ
フードインターロック
リフローチェッカー（温度測定ユニット）
各種コンベヤ（ローダー・アンローダー等）
カスタマイズ対応（要相談）

※入力電源はピーク電力抑制モード使用時の数値